NEPR

Received:

Aug 23, 2026

1:21 PM

8-23-2026

Después de al visita del el día 8-8-2026 el técnico Hernández (787-354-2702) de Luma para trabajar el caso, se monitora atreves de la APP de Telsa se está trabando correctamente y no hay alto voltaje que tumbe sistema para protegerse y encontré que del 8-10 al 8-15-2026 no hubo alto voltaje que afectó el sistema. El 8-16-2026 hubo un pequeño tiempo del alto voltaje. Los días 8-20 y 8-21-2026 y tiempo de alto voltaje fue mayor.

Adjunto grafica del APP de Tesla de como esta trabajado el sistema.


Estaré monitoreando el sistema en la semana del en futuras fechas, para ver cómo se comporta.

NEPR

Received:

Aug 23, 2026

1:22 PM




NEPR


Received:

Aug 23, 2026

1:22 PM



NEPR
Received:
Aug 23, 2026
1:23 PM




NEPR

Received:

Aug 23, 2026

1:23 PM




NEPR

Received:

Aug 23, 2026

1:24 PM




NEPR

Received:

Aug 23, 2026

1:24 PM




NEPR


Received:

Aug 23, 2026

1:24 PM



NEPR
Received:
Aug 23, 2026
1:25 PM



NEPR

Received:

Aug 23, 2026

1:25 PM

