NEPR
Received:
Sep 21, 2026
4:39 PM

septiembre 21, 2026 a las 4:30 p.m.

Este tigo está debajo de la placa solar, se quemó el tigo, la placa el técnico pasara a realizar la reparación y todo lo reparado se pondrá por escrito

